

## 災害速報（請負）

部・所長	発生部署長
------	-------

災害種別 請負	態様別		
所属・発注部署 静岡支店藤枝営業所配電課 (請負) ㈱トーエネック島田営業所 (協力会社) ㈱〇〇〇〇	氏名	年齢 20代	性別 男
発生日時・天候 22年12月1日(水) 13:50頃 晴	発生場所 静岡県藤枝市原6-1地先		
発生状況 1 13:10頃、罹災者（現場責任者）と作業者計6名で保安伐採作業現場に到着した。 2 13:20頃、02ツ191号柱～192号柱～193号柱の作業に着手した。 3 作業者Aは、02ツ191号柱～192号柱の伐採作業が終了したため、高所作業車Aのアウトリガーを収納、エンジンは掛けたまま、作業者B・Cとともに02ツ192号柱～193号柱の作業に加わった。 4 作業者Aは、高所作業車Aを移動するために高所作業車Aに戻った。移動するためには、バケットに当たりそうな枝があったことから、バケットの向きを変更する必要があると判断した。 5 罹災者は、樹木と電線の離隔を確認するため、高所作業車Bの後部に移動した。 6 作業者Aは、ジャッキをセットし、バケットの向き変えを完了させた。 ジャッキを収納後、ドアを開けて車外から駆動切替（PTO）レバー操作をした。 7 駆動切替（PTO）レバー操作後、すぐに高所作業車Aが動き出した。* ・サイドブレーキは掛けていた。 ・歯止めは、運転席側後輪に1個設置していたが、高所作業車Aは歯止めを乗り越えた。 ・エンジンは稼働中であった。 ※動き出した原因は、今後検証予定 8 作業者Aは、高所作業車Aが自走し始めたため、罹災者へ「逃げろ」と叫んだが、罹災者は避けきれず、高所作業車Aと高所作業車Bの間に挟まれた。	9 罹災者は、高所作業車A・Bに挟まれた状態で車両とともに9.4m移動した。直ちに救急車を手配し、藤枝市立総合病院へ搬送した。 (搬送時、心肺停止状態。) 10 14:57 搬送先の病院で罹災者の死亡が確認された。 (罹災者服装) ・保安帽、作業服、地下足袋		
	現場略図	別紙参照	

### 災害の程度等

当方	程度 死亡	死傷病名	休業	治療
----	----------	------	----	----